



**Woensdag 27 mei 2020, 03:30 uur:**

**Zeer Grote Brand, Grip 1**

**Woon-zorgcentrum de Hoven, Lelystad.**

**Hendrik Kramer, Officier van Dienst, mei 2023**



**BRANDWEER**

Flevoland



**BRANDWEER**

Goai en Vechtstreek

Bereikbaar  
Het Ravelijn  
Datum




Foto 1: Luchtfoto met ontstaanslocatie



# Wat doet een dergelijk incident en welke vragen stel je?

- Hoe zag de situatie eruit vijf minuten voor de melding?
- Wat tref ik aan?
- Hoe ziet de situatie eruit als we geluk hebben?
- Hoe ziet de situatie (en de toekomst) eruit als we pech hebben?
- Wat zijn de uitdagingen en waar lopen we tegenaan?
- Brand buiten en naar binnen geslagen over drie verdiepingen
- Rookverspreiding in vluchtwegen
- Ontruiming van (veel) kwetsbare ouderen en mogelijk intramurale afdeling.
- opvang
- Impact van dit incident





**BRANDWEER**

Flevoland



**BRANDWEER**

Goai en Vechtstreek







**Brand in schuurtje met scootmobielen  
leidt tot grote ontruiming in Lelystad: 30  
personen uit bed gehaald**

**Bewoner gewond door brand bij  
zorgcentrum, 50 bewoners geëvacueerd  
Lelystad • Woensdag 27 mei 2020**

**Bewoner gewond door brand bij  
zorgcentrum, 50 bewoners  
geëvacueerd  
Lelystad • Woensdag 27 mei 2020**







**Foto 3: Uitgebrande scootmobielstalling**



**Foto 4: Identieke stalling**





**Foto 5: Identiek stalling met scootmobielen aan de lader**



**Foto 7: Rookverspreiding gang. 158 brandwoning**



**Foto 8: Brandwoning 1<sup>e</sup> verdieping**



**BRANDWEER**

Flevoland



**BRANDWEER**

Goai en Vechtstreek





**Foto 9: Secondaire brand woning 1<sup>e</sup> verdieping**



**Foto 10: Brandwoning 2<sup>e</sup> verdieping**

## Conclusie

Rookverspreiding bij gebouwbranden blijft onvoorspelbaar. Dit geeft extra dynamiek aan een incident. Een brandcompartiment is geen rookcompartiment. De bevelvoerder stond voor het dilemma: eerst blussen of ontruimen? Het is niet duidelijk hoe de rook zich zo snel kon verspreiden in het gebouw. Het kan zijn dat er ramen en/of deuren open gestaan hebben. De rook is langs de gevel van het gebouw gestroomd en mogelijk via de ventilatieroosters naar binnen gezogen.

Door snel op te schalen ontstond er voldoende handelingsperspectief om een deel van het complex te ontruimen.



# Vragen?

Dank voor uw  
aandacht.